Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

INFORME DE INSPECCION Nº 1136066

Zona 03 | Est.Nº 2

OBLEA N° 232814529

Conductor	PELAEZ JORGE ALBERTO	Titular	PAPPATELLA LUCERO CARLOS
Documento	13859126	Documento	23127089
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	DMH318
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	34722
Modelo	BMO390 Año 2000	Chasis Nº	8AB390045YA129603
Resultado	APTO	Cert.GNC	0
	VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 10/08/2023		
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESCOLAR)		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (2.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (42.59%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (41.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (38.16%)	O	
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (44.58%)	O	
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (31.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (22.00%)(máx. 30%)	O	
961	LUNETA-VIDRIOS LAT. EST/TRANSP		
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.00m-1)	O	
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (89.10db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (98.20db)		

Tiempos: L 3	H.INGR.: 10:37	H.EGR.: 10:57	TTL.: 7 MIN.	TTE.: 20 MIN.

Observaciones:

Firma Usuario		Fecha
	Carpineta, Leonardo	1/04/2023