Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 03 | Est.Nº 2


INFORME DE INSPECCION Nº 1125149 **OBLEA N° 232810746**

Conductor	PELAEZ JORGE ALBERTO			Titular	PAPPATELLA LUCERO CARLOS
Documento	13859126			Documento	23127089
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HFU482
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	924919U0759869
Modelo	OF 1722	Año	2008	Chasis Nº	9BM3840788B574218
Resultado	APTO			Cert.GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 28/08/2023					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESCOLAR)				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (1.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (12.49%)(mín. 15%)	O	
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (46.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (31.32%)	O	
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (24.91%)	O	
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (26.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (37.00%)(máx. 30%)	O	
961	LUNETA-VIDRIOS LAT. EST/TRANSP	O	
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (1.69m-1)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (90.00db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (100.00db)		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
L 3	09:09	09:28	8 MIN.	18 MIN.



Observaciones:

Firma Usuario	Carpineta, Leonardo	Fecha 13/02/202

1 de 1