Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022849370 R **OBLEA N° 232660260**

Conductor	NESTOR ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 5525294			Documento	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.925-00-611444
Modelo	BMO 390 1320	Año	2005	Chasis Nº	8AB3900535A130717
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/08/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO : PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS EJE 2		

Tiempos:	H.INGR.: 12:17:09	H.EGR.: 12:28:02	TTL.: 00:09:39	TTE.: 00:10:53

Observaciones:

ESCOPIA ESCOPIA

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22.- MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 22/02/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 22/02/2023

#D:1

Página