Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022852517 OBLEA N° 232660

Conductor	ROBERTO DANIEL CARBALLES			Titular	ROBERTO DANIEL CARBALLES
Documento	DNI 8290693			Documento	DNI 8290693
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GGR986
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	8208
Modelo	BM0390	Año	2007	Chasis Nº	32001
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/08/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTO DL

Tiempos:	H.INGR.:	10:33:19	H.EGR.:	11:58:54	TTL.:	00:13:03	TTE.:	01:25:35

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $2835,16**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 01/03/

ORIGINAL

Impreso: 01/03/2023