Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022854288 R OBLEA N° 232661285

Conductor	HECTOR HIDALGO			Titular	HECTOR HIDALGO
Documento	DNI 23522070			Documento	DNI 23522070
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	KLK122
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	0581
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis Nº	38811
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/08/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
05.08.001	SUSPENSION - OTROS : TENSOR SUP. C/JUEGO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	13:21:02	H.EGR.:	13:23:31	TTL.:	00:02:29	TTE.:	00:02:29

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		03/03/2023

Impreso: 03/03/2023

NAL