Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F11054297	03921894	02/2024	04362786

TITULAR: Valls Sociedad Anonima

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: C.U.I.T.

DOMINIO	AÑO	MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº
PPY182	2016	RENAULT	KANGOO PH3 CONFC	FURGON	8A1FC1315GL262535

Resultado: APTO

Fecha de inspección: 25/04/2023 04:04:59p.m.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
03.10.01	Sistema De Dirección - Alineación: Deriva - Desviación de entre 15 y 18 m/km. -	Observación
05.02.01	Sistema De Suspensión - Eficacia / Desequilibrio Amortiguadores Traseros - Mal funcionamiento. Eficacia: Entre 30% y 40% inclusive. - Dcho. Izq	Observación

FRENOS		
Servicio	Eficacia (%)	57.19
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
Fuerza (kN)	2,278/2,164	2,263/2,117
Desequilibrio	5	6.45
Estacionamiento	Eficacia (%)	32
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
Fuerza (kN)	-	2,415/2,521

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	-
CO Ralentí (%)	0,9020
CO Acelerado (%)	0,8940
HC Ralentí (%)	238
HC Acelerado (%)	287

ALINEACIÓN (m/Km)	1º eje	2º eje
	-18	0

SUSPENSION	
Eficacia (%)	
1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
50/50	36,30/31,80
Desequilibrio (%)	
1º eje	2º eje
0	5

TIEMPOS	HORA INGRESO: 04:04 p.m.	HORA EGRESO: 04:09 p.m.	TTL: 69	TTE: 4

OBSERVACIONES

Planta Verificadora Herrera.

ORIGINAL

IMPPRESO: 25/04/202304:09:16p.m