Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022941804 OBLEA N°

Conductor	CARLOS ROSSI			Titular	ALEJANDRA VILLARREAL
Documento	DNI 17717527			Documento	DNI 20470887
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GFS467
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	611.981-70-064474
Modelo	SPRINTER	Año	2007	Chasis Nº	8AC9046637A965530
Resultado	**CONDICIONAL**			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 19/09/23				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 19/09/23	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.003	LUCES - FRENOS : NO FUNCIONAN LUCES DE FRENO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	X	
02.03.004	LUCES - FRENOS : LUCES DE FRENO DETERIORADAS EN PARTE TRASERA DERECHA	X	
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (12)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(3,97) PESO (0,00) KGS.		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA EN PARTE CENTRAL DERECHA SALIDAS DE EMERGENCIAS	X	
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA SALIDAS DE EMERGENCIAS	X	
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS : VISIBLES	X	
11.02.004	SEGURID./EMERG. - ELEM. EMERGENC. : MATAFUEGOS VENCIDOS	X	

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 10:58:13	H.EGR.: 11:46:53	TTL.: 00:10:23	TTE.: 00:48:40

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $5760,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 21/07/2023

ORIGINAL

Impreso: 21/07/2023

#D:8