Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022956917 **OBLEA N° 241373280**

Conductor	HECTOR HIDALGO			Titular	HECTOR HIDALGO
Documento	DNI 23522070			Documento	DNI 23522070
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	KLK122
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-U0-950581
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis Nº	8AB368185CA138811
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/02/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:08:06	H.EGR.: 12:00:19	TTL.: 00:08:07	TTE.: 00:52:13

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $5760,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 11/08/2023

ORIGINAL

Impreso: 11/08/2023