Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022957457 OBLEA N°

Conductor	JUAN ANGELUCCI			Titular	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			Documento	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054A134806
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 11/10/23				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 11/10/23	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				


DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.05.004	IDENTIFICACION - ACTIVIDAD : FALTAN INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS EN PARTE TRASERA CENTRAL ESCOLAR	X	
02.03.005	LUCES - FRENOS : MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO LED	X	
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 08:40:36	H.EGR.: 09:03:11	TTL.: 00:08:41	TTE.: 00:22:35

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57.60,00



Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $5760,00

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 12/08/2023

ORIGINAL

Impreso: 12/08/2023