Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022967253 — **OBLEA N° 241442504**

Conductor	CLAUDIO CIRULLO			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13415978			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF703
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-757106
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132543
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 01/03/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

mpos:	H.INGR.:	11:52:02	H.EGR.:	12:16:34	TTL.:	00:06:54	TTE.:	00:24:32

ervaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $5760,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
	Impreso: 28/08/2023	28/08/2023