Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022965477 OBLEA N°

Conductor	BLANCA GONGORA			Titular	BLANCA GONGORA
Documento	DNI 22187340			Documento	DNI 22187340
Marca	FIAT			Dominio Nº	MKL236
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor Nº	7140556
Modelo	DUCATO	Año	2013	Chasis Nº	93W245G84C2093263
Resultado	**CONDICIONAL**			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 24/10/23				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 24/10/23	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.003	LUCES - POSICION/PATEN. : NO FUNCIONAN LUCES DE POSICION EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	X	
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (8)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(2,06) PESO (2.580,00) KGS.		
05.06.006	SUSPENSION - PARRILLA : BUJES DE GOMA DETERIORADOS O INEXISTENTES EN PARRILLA DE SUSPENSION INFERIOR EN PARTE DELANTERA DERECHA	X	
05.06.006	SUSPENSION - PARRILLA : BUJES DE GOMA DETERIORADOS O INEXISTENTES EN PARRILLA DE SUSPENSION INFERIOR EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	X	
09.01.011	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR : ESTRIBOS FUERA DE NORMAS		

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 09:27:36	H.EGR.: 09:54:47	TTL.: 00:05:14	TTE.: 00:27:11

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $3200,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 25/08/2023

Impreso: 25/08/2023

ORIGINAL

#D:5