Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100010043970 R **OBLEA N°** 232725920

Conductor	IGNACIO G. SAN MARTIN	Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 27668276	Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	KLK125
Tipo	Vehículos Pesados	Motor Nº	904973UO950605
Modelo	BMO 368 VERSION Año 2011	Chasis Nº	8AB368185CA138798
Resultado	APTO	Cert.GNC	
VENCIMIENTO 09/2023			
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (44,88)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (17,91)/(36,23)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (12310,00) KGS.		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Primer eje		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS (dual interno.) Trasero Derecha		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Trasero Delantero		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"

Tiempos:	H.ING.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:57:23	11:6:43	00:08:58	00:00:01

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo Impreso: 10/03/2023	10/03/2023

ORIGINAL