Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022941192 R — OBLEA N° 232891514

Conductor	IGNACIO SAN MARTIN			Titular	MICAELA A. LEIVA
Documento	DNI 27668276			Documento	DNI 34028954
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	DXH482
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-925-00-511031
Modelo	BMO390	Año	2002	Chasis Nº	8AB3900531A130091
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/11/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO : PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS EJE 2		
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO : PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS EJE 1		
04.10.008	FRENOS - SISTEMA FRENOS : DISCO DE FRENO DETERIORADO O DESGASTADO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
09.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS EN PARTE DELANTERA DERECHA FALTANTE		

Tiempos:	H.INGR.: 14:13:40	H.EGR.: 14:16:45	TTL.: 00:03:05	TTE.: 00:03:05

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable ING W MOTOS/ A CURA/ E LESCANO	Fecha 20/07/2023

GINAL

Impreso: 20/07/2023

#D:4