Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022969316 R — OBLEA N° 241443557

Conductor	DARIO SANTOS			Titular	AZUCENA SANTOS
Documento	DNI 23192993			Documento	DNI 42899563
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	INL766
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904973UO893816
Modelo	BMO 368 V 1618L/55CA	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185AA135219
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/02/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H.INGR.:	14:47:11	H.EGR.:	14:59:53	TTL.:	00:06:58	TTE.:	00:12:42

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 30/08/2023

ORIGINAL

Impreso: 30/08/2023