EN CASO DE

Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com

Zona 1 | Est.Nº

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100030052364 **OBLEA N°**

Conductor	NICOLAS R WIK			Titular	DANIEL OSCAR WIK
Documento	DNI 36331119			Documento	DNI 22604023
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IVI257
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	6110450U0072032
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C	Año	2009	Chasis Nº	8AC904663AE036837
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VÁLIDO PARA CIRCULAR HASTA 18/11/2023				REVERIFICACIÓN GRATUITA HASTA 18/11/2	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

REVERI de Lune de 9 a 1

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFE DL
01.01.001	IDENTIFICACION - DOMINIO: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (ENMARCADO)	
1.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS	
3.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION: JUEGOS O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION	
.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (3,18)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,97)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (3110,00) KGS.	X
02.003	SUSPENSION - AMORTIGUADORES: FIJACION INCORRECTA DE AMORTIGUADORES Izquierda Segundo eje	X
01.002	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: SALIDAS EMERGENCIA INADECUADAS (NO SE PUDO VERIFICAR)	X
1.010	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD INADECUADO (NO SE PUDO VERIFICAR) Izquierda Derecha	X
.013	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: MARTILLOS/LEYENDAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA FALTANTE (LEYENDAS FALTANTES)	X
.013	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: MARTILLOS/LEYENDAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA FALTANTE (MARTILLOS FALTANTES)	

H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
9:57:16	10:21:50	00:12:14	00:0

nes:

DO COMO SERVICIO DE EXCURSIÓN Y/O CONTRATADO