Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100010152775 R **OBLEA N°** 241181004

Conductor	LEONARDO PEYROT			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 38425609			Documento	CUIT 30708258322
Marca	AGRALE			Dominio Nº	FXZ266
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	30812585
Modelo	MT 12.0 LE	Año	2006	Chasis Nº	9BYC37X157C000233
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 01/03/2024					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS (despintadas)		
02.02.010	LUCES - POSICION/PATEN.: BAJA INTENSIDAD DE ILUMINACION DE LUCES DE POSICION Trasero Derecha		
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES: BUJES DE TENSORES DETERIORADOS Trasero Izquierda Derecha		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (14,89)%. SUMA FUERZAS POR EJE (12,11)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (8300,00) KGS.		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (40,96)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (11,97)/(21,35)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (8300,00) KGS.		
04.06.050	FRENOS - SERVICIO EJES: DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(33,20)%. FUERZAS IZQ./DCH. (8,55)/(12,80) KNW.		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 8:49:58	H.EGR.: 8:52:51	TTL.: 00:02:17	TTE.: 00:00:02

Observaciones: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo	Fecha 30/08/2023
ORIGINAL	Impreso: 30/08/2023	Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.