Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022972313 . OBLEA N°

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FOM020
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-925-00-642273
Modelo	BMO 390 1320	Año	2006	Chasis Nº	8A3900546A131031
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 03/11/23				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 03/11/23	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA	X	
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	X	

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	11:32:40	11:59:11	00:12:37	00:26:31

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $5760,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		04/09/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 04/09/2023

#D:2

Página