Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022978260 R **OBLEA N° 241448156**

Conductor	MIGUEL AZCONA			Titular	MIGUEL AZCONA
Documento	DNI 26367057			Documento	DNI 26367057
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GPR130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-965-U0-39555
Modelo	BM0390	Año	2007	Chasis Nº	8AB3900548A132302
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/03/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H.INGR.: 12:01:18	H.EGR.: 12:03:43	TTL.: 00:13:08	TTE.: 00:02:25

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 12/09/2023

Impreso: 12/09/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

INAL

#D:2

Página 1