Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN N°	OBLEA N°	VENCIMIENTO	CÓDIGO
23 000300010929269 R	03880428	**03/2024**	04396414

TITULAR: R B T SRL.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: CUIT 30-70898357-4

Planta A+ VELEZ SARSFIELD

Resultado: **APTO**

DOMINIO	AÑO	MARCA	Fecha de inspección:
AB643QK	2017	RENAULT	17/05/2023 14:28:04

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS N°
KANGOO PH3 CONFORT 1.6 1P	M1: AUTOMOTOR <=9 ASIENTOS	8A1FC1315JL918136

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.10.004	ESTADO GENERAL - LUNETA Y CRIST. : VISIBILIDAD, A TRAVES DE CRISTALES DISMINUIDA. POLARIZADOS REGISTROS DE VERIFICACIONES Alineación/Deriva Eje Delantero : 8,900 m/km (Máx. 18 m/km) Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 7,000 % (Máx. 35%) Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 11,000 % (Máx. 35%) Freno Servicio: Eficacia de frenado : 58,000 % (Mín. 40%) Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 22,000 % (Mín. 10%) Diferencia suspensión eje 1 : 5,000 % Suspension rueda derecha eje 2 : 47,500 % (Mín. 30%) Suspension rueda izquierda eje 2 : 50,000 % (Mín. 30%) Diferencia suspensión eje 2 : 3,000 % Suspension Rueda derecha eje delantero : 55,000 % (Mín. 30%) Suspension rueda izquierda eje delantero : 50,000 % (Mín. 30%) HC ALTA : 40,00 ppm (Máx. 300 ppm) CO ALTA : 0,07 % (Máx. 1,5 %) HC BAJA : 120,00 ppm (Máx. 300 ppm) CO BAJA : 0,57 % (Máx. 1,5 %)	

TIEMPOS	HORA INGRESO: 14:28:04	HORA EGRESO: 14:42:44	TTL: 00:14:40	TTE: 00:31:24

OBSERVACIONES

ORIGINAL — IMPPRESO: 17/05/2023 — PÁGINAS 1 de 1