Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 05 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 1538192 — **OBLEA N° 2422532**

Conductor	RUGILO JOSE LUIS	Titular	ALMADA LORELEY BELEN
Documento	12610308	Documento	40672675
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	HLG262
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	904965UO780005
Modelo	BMO 390 VERSION 1315 — Año 2008	Chasis Nº	8AB3900548A132906
Resultado	APTO	Cert.GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 16/04/2024			
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESC.CONV)		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (2.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (19.70%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (49.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (45.62%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (50.14%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (29.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (14.00%)(máx. 30%)		
922	ASIENTOS EN GRAL. ESTADO/LIMP.	O	
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.45m-1)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (88.00db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (95.00)		

VEHICULO NO APTO PARA TRANS. LARGA DISTANCIA

Tiempos:	H.ING.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
L 3	09:25	09:57	22 MIN.	31 MIN.

Observaciones:

Firma Usuario		Fecha
	Gauna, Gerardo Martin	18/10/2023

Paginas: 1 de 1