Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022962657 R OBLEA N° 241440157

Conductor	JUAN ANGELUCCI			Titular	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			Documento	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054A134806
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/02/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.005	LUCES - FRENOS : MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO LED		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 12:54:36	H.EGR.: 12:59:09	TTL.: 00:09:58	TTE.: 00:04:33

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		19/08/2023

Impreso: 19/08/2023

INAL