Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022915405 R — OBLEA N° 232890409

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor | EDUARDO BELTRAME | Titular | TERRA TRASLADOS S.R.L. |
| Documento | DNI 13145645 | Documento | CUIT 30-71682931-2 |
| Marca | MERCEDES BENZ | Dominio Nº | HYI006 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | Motor Nº | 61198170095477 |
| Modelo | SPRINTER — Año 2009 | Chasis Nº | 8AC9046639E015867 |
| **Resultado** | **APTO** | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 30/11/23 | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.03.050 | FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (11)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(3,68) PESO (3.520,00) KGS. | | |
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H.INGR.: 12:55:38 | H.EGR.: 12:59:02 | TTL.: 00:10:07 | TTE.: 00:03:24 |
|---|---|---|---|---|

*Observaciones:*

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO | Fecha |
|---|---|---|
| | | 09/06/2023 |

ORIGINAL

Impreso: 09/06/2023

#D:2