Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 040-006 | FECHA 20/10/2023 | HORA HI: 09:39 / HF: 10:00 | Nro. **006-01040074** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: FA DOT S.R.L. | DOMINIO **AE344ZE** | AÑO 2020 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLVO | FM 420 6X2 T | *9BVXG10C1ME886253* |
| MOTOR | VOLVO | D13 | D138041400C2E |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV PRA

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 4069 | 11.2 | 11.4 | 1.75 | 56.62 |
| 2 | 7367 | 17.6 | 14.1 | 19.89 | 43.86 |
| 3 | 2882 | 6.44 | 6.38 | 0.93 | 45.34 |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 14318 | | | | 47.79 |
| FRENO ESTAC. 1 | 14319 | 16.8 | 16.4 | 2.38 | 23.64 |
| | | | | | |

| GASES | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 0.06 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

| RUIDO | | |
|---|---|---|
| EXT. ESCAPE | 87.4 dBA | |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 | |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 | RAL. |
| DERIVA | -0.69 | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDA REFLECTIVA DELANTERA)

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Cedres, Germán | Ing. Ibarra Schwele, Giuliano<br>Mat. Nº: 4197SP(CIEER)<br>Ing. Ibarra Schwele Giuliano<br>Mat. C.T.E.E.R. Nº 41975P<br>Ruta 14 Km 58 - Gchú. |



**Certificado: U-065353**

# CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

## Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 2759326 | 20/10/2023 09:58 |








## A. Datos de la Unidad

| 1 | Dominio | 2 | Número de Chasis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE344ZE | | *9BVXG10C1ME886253* | | | |
| 33a | Marca | 4 | Modelo | 5 | Año |
| VOLVO | | FM 420 6X2 T | | 2020 | |

## B. Características de Modelo

| 6 | Categoría | 7 | Tipo de Vehículo | 8 | Tipo de Cabina | 9 | Tipo de Tren | 10 | Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | | Camión Tractor | | Dormitorio | | 1s2d | | 6x2 | |
| 11 | Cantidad de Asientos | 12a | Tanques de Combustible | 12b | Capacidad Total de Combustible | 13 | Tipo de Vinculación | 14 | Tipo de Super Estructura |
| 2 | | 2 | | 735.00 l | | Plato | | Plato de Enganche | |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 | Altura | 16 | Ancho | 17 | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 m | | 2.55 m | | 6.70 m | |
| 18 | Longitud de Articulación | 19 | Centro de Carga | 20 | Longitud de la Super Estructura |
| 4.90 m | | 3.50 m | | N/C | |

| 21 | Distancia entre Ejes | | | | | | | 22 | Ancho del Eje Trasero | 23 | Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/2° | 3.20 m | 2°/3° | 1.40 m | 3°/4° | N/C | 4°/5° | N/C | | 2.43 m | | 0.85 m |

| 24a | Peso 1er eje | 24b | Peso 2do eje | 24c | Peso 3er eje | 24d | Peso 4to eje | 24e | Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4069 kg | | 7367 kg | | 2882 kg | | N/C | | N/C | |

| 25 | Datos Complementarios |
|---|---|
| | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS<br><br>N° Taller: 6 | Nombre: Giuliano Ibarra Schwele<br><br>Matrícula: 41975P | |

Ministerio de Transporte Argentina

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3o3sTLGD6

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0065353

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: FA DOT S.R.L.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30647169348
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ROOSEVELT Nº 4937 PISO 3 DEP A
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1272
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1169 571000
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): NOTIENE@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AE344ZE**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: B312897
11 **AÑO /** ANO: 2020
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 20/10/2023
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 20/10/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **20/10/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
19 **Nº DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 4197SP(CIEER)

Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.

**FIRMA RESP. TECNICO**
ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.45 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.55 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.70 m.

**CHASIS BASTIDOR/** CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: VOLVO
24 **MODELO/** MODELO: FM 420 6X2 T
25 **NUMERO/** NUMERO: *9BVXG10C1ME886253*
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

**MOTOR /** MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): D138041400C2E
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): 420 CV-DIN

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS /** PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CF CTE
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/**REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES /** OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2759326
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0
CATEGORIA C, PBTC=55.5TN

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROSEISCINCOTRESCINCOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO







3o3sTLGD6H

## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 202804623589 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |