Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-017	FECHA 18/09/2023	HORA HI: 16:39 / HF: 17:14	Nro. **017-01116612**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LURIEL S.A.

	MARCA	MODELO	NÚMERO	DOMINIO **LPQ990**	AÑO 2012
CHASIS	PINCEN	SCS 15.5 2+1E	8A9S5S528CY335134		
MOTOR	-	-	-		
TACOGRAFO					
LIMITADOR					
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-		
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2702	7.32	5.89	19.54	49.84	CO(%)	HC(ppm)
2	1359	3.15	3.69	14.63	51.31	NOX	
3	1887	4.15	4.69	11.51	47.75	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5948				49.51	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	5948	6.46	7.59	14.89	24.08	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

1McBYeRpw

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: LURIEL S.A.

02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30712345485

03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: BO. EL SALVADOR M.A C.9

04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LOS CORRALITOS

05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5527

06 **TELEFONO/** TELEFONE: 2615445587

07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):

08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** LPQ990

10 **REGISTRO** / RENAVAM: 101200853535

11 **AÑO** / ANO: 2012

12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2023

14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 18/09/2023

15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **18/09/2024**

16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:

17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:

18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. OMAR GABRIEL BORDIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 10690 A(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.

21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.

22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: PINCEN

24 **MODELO/** MODELO: SCS 15.5 2+1E

25 **NUMERO/** NÚMERO: 8A9S5S528CY335134

26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3

27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D

28 **TARA /** TARA (*): -

29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500

30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -

31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -

33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): -

34 **POTENCIA /** POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

36 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -

38 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -

37 **TIPO/** TIPO: -

39 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CI

40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE

41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -

43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2680339
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

OMAR GABRIEL BORDIN
CONSEJO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204798406

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION