Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6kp36XRAvx

Serie T

CERTIFICADO Nº 0951380

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: SUC. DE DELLEPIANE EDUARDO (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30712345671
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CHACABUCO 30
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CAPITÁN BERMÚDEZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2154
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 341 6478164
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): TRANSPORTEDELLEPIANE@YAHOO.COM.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **GBU191**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A9825
11 **AÑO** / ANO: 2007
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 27/09/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 27/09/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **27/09/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. MARÍA DOLORES INÉS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2-2606-8(CIE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: LS 1634
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM6950537B511940
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 457914U0879721
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): VDO
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 701089

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 2705544
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCOUNOTRESOCHOCERO





6kp36XRAvx

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 502904853248

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 27/09/2023	HORA HI: 17:42 / HF: 18:26	Nro. **054-01097102**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SUC. DE DELLEPIANE EDUARDO	DOMINIO **GBU191**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950537B511940
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 447 LA	457914U0879721
TACOGRAFO LIMITADOR	VDO No		701089
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3948	13.63	13.64	0.07	70.41
2	2483	6.52	7.15	8.81	56.12
3					
4					
TOTAL	6431				64.89
FRENO ESTAC. 2	6431	5.55	4.15	25.23	15.38

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.60
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	86.7 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.1 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (1ER EJE - AMBAS PUNTAS DE EJE CON JUEGO)

020302(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Ojo de elásticos deteriorados (OJOS DE ELASTICOS DEL 2DO EJE- JUEGO)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICOS DEL 2DO EJE - HOMBROS ESTADO)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (COMPLETAR PUNTERAS DE PARAGOLPES DELANTERO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS FISURADO)

09050103(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cinturones de Seguridad > Estado deficiente de correas y/o anclajes (CINTURÓN SEGURIDAD CONDUCTOR - ESTADO)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, María Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CIE)

Certificado: T-951380