



1s88LKwysK

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 109704929740

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1s88LKwysK

Serie T

CERTIFICADO Nº 0984032

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- 5 TITULAR/ PROPIETARIO: VITA NESTOR RAUL
- 6 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20218236244
- 8 DOMICILIO/ ENDEREÇO: GENERAL ROCA 498
- 9 CIUDAD/ MUNICIPIO: CRUZ DEL EJE
- 10 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5280
- 11 TELEFONO/ TELEFONE: 3549 424415
- 12 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 13 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA
- 14 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **PCG036**
- 15 REGISTRO / RENAVAM: A340677
- 16 AÑO / ANO: 2015
- 17 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 44 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/10/2023
- 45 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 23/10/2023
- 46 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **23/10/2024**
- 48 CENTRO DE REVISION TECNICA: DENIS MUSIELACK S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 49 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-068
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 51 RESPONSABLE TECNICO: ING. EMILIO ALBERTO CASSINI
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 52 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: MP 1402(INGENIERÍA Y

FIRMA RESP. TECNICO
Emilio Alberto Cassini RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 2.90 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: HERMANN
- 24 MODELO/ MODELO: BARANDAS VOLCABLES SBV 3E 67 2+1
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8EHSBV3E0FA000717
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CP CF
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2764149
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVEOCHOCUATROCEROTRESDOS

RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-068	FECHA 23/10/2023	HORA HI: 08:09 / HF: 08:37	Nro. **068-01101779**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: VITA NESTOR RAUL	DOMINIO **PCG036**	AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS HERMANN	BARANDAS VOLCABLES SBV	8EHSBV3E0FA000717
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3110	8.85	9.28	4.63	59.42	CO(%)	HC(ppm)
2	2900	12.02	9.51	20.88	75.68	NOX	
3	3140	11.32	10.65	5.92	71.32	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9150				68.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	9150	23.4	20.96	10.43	49.42	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020602(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Fijación defectuosa de barras y elementos de suspensión (SEGUNDO EJE: BULONES DE TENSOR FLOJOS)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona (LUCES DE PATENTE NO FUNCIONAN)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (LUCES DELIMITADORAS COLOR ÁMBAR NO FUNCIONAN)

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado (FALTA COMPUERTA TRASERA)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (LADO IZQUIERDO: FALTAN BARREROS / FALDONES DE GOMA)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (ARO TORNAMESA: BULONES SUELTOS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Ortega, Luciano	Emilio Alberto Cassini Ingeniero Mecanico M.P. Nº 1402 Ing. Cassini, Emilio Alberto Mat. Nº: Mp 1402 (Ingeniería y Agrimensura)

Certificado: T-984032



LA DE TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

JL (---------)	PARTICULAR (---------)
RA HI: 08:09 / HF: 08:37	Nro. **068-01101779**
ional)	

	DOMINIO **PCG036**	AÑO 2015
	MODELO	**NÚMERO**
	S VOLCABLES SBV	8EHSBV3E0FA000717
		-
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3110	8.85	9.28	4.63	59.42	CO(%)	HC(ppm)
2		2900	12.02	9.51	20.88	75.68	NOX	
3		3140	11.32	10.65	5.92	71.32	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		9150				68.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	9150	23.4	20.96	10.43	49.42	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020602(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Fijación defectuosa de barras y elementos de suspensión (SEGUNDO EJE: BULONES DE TENSOR FLOJOS)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona (LUCES DE PATENTE NO FUNCIONAN)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y Luces Superiores > Descripción libre (LUCES DELIMITADORAS COLOR ÁMBAR NO FUNCIONAN)

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado (FALTA COMPUERTA TRASERA)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (LADO IZQUIERDO: FALTAN BARREROS / FALDONES DE GOMA)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (ARO TORNAMESA: BULONES SUELTOS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ortega, Luciano	Emilio Alberto Cassini Ingeniero Mecanico M.P. Nº 1402 Ing. Cassini, Emilio Alberto Mat. Nº: Mp 1402 (Ingeniería y Agrimensura)

Certificado: T-984032