Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4PfFtHBwq

Serie T

CERTIFICADO Nº 0609329

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: LENARDUZZI JOAQUIN
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20352259072
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: AMERICO PANZARDI S/N
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: LAGUNA BLANCA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3613
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3498 428565 463056
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CHACO

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OLB911**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A715456
11 **AÑO** / ANO: 2015
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/08/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/08/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **01/08/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: RTV PIOLI S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 120-129
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. FRANCO ADRIAN MOLINA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 1355-MC(COLEGIO DE

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: G360 B4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSG4X200++F3869723+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA** / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 15500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8256996
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): LIMITADO90KM

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 2558288
Nro. de ICM: 145228
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

Tratamiento no convencional de impresión en papel de seguridad

ORIGINAL

CEROSEISCERONUEVETRESDOSNUEVE

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-129	FECHA 01/08/2023	HORA HI: 16:33 / HF: 16:57	Nro. **129-01333805**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LENARDUZZI JOAQUIN — DOMINIO **OLB911** — AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G360 B4X2	+9BSG4X200++F3869723+
MOTOR	SCANIA	D13	8256996
TACOGRAFO	-		
LIMITADOR	Sí		LIMITADO90KM
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.35
1	4232	10.4	10.36	0.38	50.0	CO(%)	HC(ppm)
2	3092	8.9	8.64	2.92	57.83	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	75.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7324					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	7324	8.6	6.64	22.79	53.31 / 21.21	DERIVA	1.64 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Baldelomar, Juan Carlos	Ing. Molina, Franco Adrian Mat. Nº: 1355-MC(Colegio de Ingenieros de

Certificado: T-609329





4PfFtHBwqW

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 109604814472

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/DORMITORIO C/ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION