Ministerio de Transp
Presidencia de l



REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

de Inspección Nº: 1

CARGA Sí

ULAR (---------)

CRT 040-006

006-01040098

IDENTIFICACION DEL VEH

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1MAtt8UoQ5

Serie U

CERTIFICADO Nº 0065369

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CAMPOSTRINI MARIO CESAR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20184067553
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SEGUI Nº 476
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **BTE816**
10 REGISTRO / RENAVAM: B83480
11 AÑO / ANO: 1997
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/10/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/10/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **21/04/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 4197SP(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
FIRMA RESP. TECNICO: Ruta 14 Km 55 - Gchú.
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: RANDON
24 MODELO/ MODELO: SR-CS-MT-03-30
25 NUMERO/ NUMERO: 9ADP13530VM126936
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2763255
Nro. de ICM: 209587
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROSEISCINCOTRESSEISNUEVE

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 4197SP(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: U-065369

INFORME DE ... MODELO ... II, apartados 1 y 7

Ministerio de Transp
Presidencia de l



REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

ARGA Sí

RT 040-006

de Inspección Nº: 1

ENTIFICACION DEL VEH

LAR (---------)

TULAR: CAMPOSTRIN

006-01040098

MARC

ASIS RANDON

AÑO 1997

TOR -

NÚMERO

COGRAFO

530VM126936

ITADOR

RROCERIA -

-

TCA (CAJA ABIERTA)

-

UMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

EXPTE. VTP -

PLANO VTP No. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

	BÁSCULA
	2709
	2252
	2857
	7818

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
8.31	9.33	10.93	66.38
4.97	3.96	20.32	40.42
7.26	5.56	23.42	45.74
			51.36

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

ANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación paración habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable o del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

)2(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de ientos en puntas de eje (MASA CON JUEGO LEVE EN 1º EJE LADO DERECHO)

APTO

LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
	Rambau, Franco Agustín	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 4197SP(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.H.E.E.B. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: U-065369



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 105504900547

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA B.V.
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

CARGA
CRT
CHASIS
MOTOR
TACOGRA
LIMITADO
CARROCE
OCUMEN
CONT
ES
1
2
3
4
OTAL
ENO
TAC.
r. TRANSPO
o reparació
cnico del ta
TO (Disposic
20802(L) T
odamientos
SULTADO DE LA INSP
Apto