Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
15IEsmZCid

Serie T

**CERTIFICADO Nº 0744708**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: RUIZ BEJAR CARLOS FABIAN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20220731376
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN JUAN 4655 CASA 11
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (EST.
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3886555884
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: TUCUMÁN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE352HS
10 REGISTRO / RENAVAM: A963827
11 AÑO / ANO: 2020
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/10/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 04/10/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 04/10/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 120-059
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JOSE RAMON TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.00 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ATRON 1635 S
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM695053LB174457
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
32 NUMERO / NÚMERO (*): 457911U1064543
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:**
Ficha RCM AITA Nº: 2722930
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 500.0

ORIGINAL

CEROSIETECUATROCUATROSIETECEROOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con Scanner App Lite







15lEsmZCid

| Antecedentes de la Actividad | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 103904658355 |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Escaneado con Scanner App Lite

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO [redacted]

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA SÍ | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 120-059 | FECHA 04/10/2023 | HORA HI: 14:44 / HF: 15:03 | Nro. **059-01072521** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: RUIZ BEJAR CARLOS FABIAN | DOMINIO **AE352HS** | AÑO 2020 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | ATRON 1635 S | 9BM695053LB174457 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | ATRON 1635 S | 457911U1064543 |
| TACOGRAFO / LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.46 |
| 1 | | 4961 | 12.02 | 12.09 | 0.58 | 49.54 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 2544 | 6.87 | 5.99 | 12.81 | 51.53 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 89.0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 7505 | | | | 50.21 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | 2 | 7505 | 7.42 | 5.99 | 19.27 | 18.21 | DERIVA | 1.0 (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas delanteras estado, bandas rojas estado )

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Sorlo, Miguel Angel | Ing. Tana, Jose Ramon<br>Mat. Nº: 28210(COPIT) |



**Certificado: T-744708**

Escaneado con Scanner App Lite