
MS S-0803431
MS S-0803431
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
22
VALIDO HASTA
23
RTO
4YBaPBaXPj
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
2.80 m.
15.50 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MALDONADO
3 EJES
5
10-20
26500
CARABALLO HERMANOS S.A
CUIT 30717158119
LOS CINUELLOS 595
SAN CARLOS
5556
1
MENDOZA
AE782VE
B183498
2021
04
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2023
TECNAC S.A
080-005
ING. JUAN MANUEL GOBBATO
6442 CAT"A"(MENDOZA)
MOTOR / MOTOR
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CPG CMG CI CP CF
SEMIRREMOLQUE
CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM ARTA Nº: 152595
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
JUAN MANUEL GOBBATO
Ingeniero Mecánico
Mat. Nº 5442 - Cat. "A"
ORIGINAL
CEROOCHOCEROTRESCUATROTRESUNO



MS T-0623806

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: xERFnImouc

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 15.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: 3 EJES
- NUMERO/ NUMERO: 8EMP1543SLA000115
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 2447330
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

- TITULAR/ PROPIETARIO: CARABALLO HERMANOS S.A
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717150119
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS CIRUELOS 595
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
- TELEFONO/ TELEFONE: 1
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AE782VE**
- REGISTRO / RENAVAM: B183498
- AÑO / ANO: 2021
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/06/2023
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 16/06/2023
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **16/06/2024**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TECNAC S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-005
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN MANUEL GOBBATO
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 8442 CAT"A"(MENDOZA)

JUAN MANUEL GOBBATO
Ingeniero Mecánico
Mat. N° 8442 - Cat. "A"

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSTRESOCHOCEROSEIS

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-005	FECHA 16/06/2023	HORA HI: 14:42 / HF: 15:00	Nro. 005-01055457

IFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

CARABALLO HERMANOS S.A	DOMINIO AE782VE	AÑO 2021

MARCA	MODELO	NÚMERO
MALDONADO	3 EJES	8EMP1543SLA000115
-	-	-
	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1980	4.3	5.3	18.87	49.42	CO(%)	HC(ppm)
2	2120	7.4	6.9	6.76	68.76	NOX	
3	2110	7.1	5.98	15.77	63.19	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6210				60.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6210	5.9	6.3	6.35	20.03	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO	
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. GOBBATO, JUAN MANUEL Mat. Nº: 8442 CAT"A"(MENDOZA)	JUAN MANUEL GOBBATO Ingeniero Mecánico Mat. N° 8442 - Cat. "A" Página 1 de 1

Certificado: T-623806

Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ACOPLADO okm
CON PLAZO DE GRACIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

Por la presente el R...



Antecedentes de la Actividad	101204400667
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner