Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

nuzUTkIqMJ

Serie T

CERTIFICADO Nº 0477641

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP _ VTC _ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: ALDO FABIAN S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30715405233
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: J.P. NORTON 455
- CIUDAD/ MUNICIPIO: LUJÁN DE CUYO
- CODIGO POSTAL/ CEP (*): 5505
- TELEFONO/ TELEFONE: 261 4961022
- E-MAIL/ E-MAIL (*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AF215SM**
- REGISTRO / RENAVAM: 8296782
- ANO / ANO: 2022
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/02/2023
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO: 10/02/2023
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **10/02/2024**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO CENTRO DE INSPEÇÃO: INSTECMEC S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGANISMO DE INSPEÇÃO: 080-055
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROSIETESIETESEISCUATROUNO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO / MODELO: 3 EJES
- NUMERO/ NUMERO: 8EMP1543SMA000090
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA PORTACONTENEDOR)
- TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES.

Ficha RCM ARTA Nº: 2142463
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:- 101204186488

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Eduardo Jorge Hugo
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 Y A

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)		
CRT 080-055	FECHA 10/02/2023	HORA HI: 13:58 / HF: 14:11	Nro. **055-01146759**		

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ALDO FABIAN S.A. DOMINIO **AF215SM** AÑO 2022

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MALDONADO	3 EJES	8EMP1543SMA000090
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA	FZA IZQ.	FZA DER	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5364	13.41	14.48	7.39	53.0
2	4752	14.26	13.78	3.37	60.15
3	5021	14.56	13.06	10.3	56.07
4					
TOTAL	15137				56.26
FRENO ESTAC. 2	15139	15.14	13.63	9.97	19.37

CONTROL DE FRENOS

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CUNA	m-1(ppm)
INOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MCI 3.4	
INT. CABINA	MCI 3.4	RAL
DERIVA		(dbA)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

Leonardo Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Heredia Escudero.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº 11070(C.P.I.G.M.)

Página 1 de 1

Certificado: T-477641

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7Du39kykGI

Serie T

CERTIFICADO Nº 0756115

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	TRAF S . A .
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708213000
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	J.P. NORTON Nº 455
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	LUJÁN DE CUYO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5505
06 TELEFONO/ TELEFONE:	2614961022
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JIE353
10 REGISTRO / RENAVAM:	56464
11 AÑO / ANO:	2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	25/09/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	25/09/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	25/09/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RENAULT
24 MODELO/ MODELO:	PREMIUM 380 DXI
25 NUMERO/ NUMERO:	9U425GPA0BMK12244
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	DXI11189018
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CI CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	07353243

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2697063
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 750.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETECINCOSEISUNOUNOCINCO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

ES COPIA FIEL
P/INSTECMEC



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204517274

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

ES COPIA FIEL
P/INSTECMEC

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-055	FECHA 25/09/2023	HORA HI: 12:20 / HF: 12:38	Nro. **055-01157756**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	TRAF S . A .	DOMINIO **JIE353**	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RENAULT	PREMIUM 380 DXI	9U425GPA0BMK12244
MOTOR	RENAULT	DXI 11	DXI11189018
TACOGRAFO	VDO		07353243
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.16
1		4772	13.84	14.32	3.35	60.15	CO(%)	HC(ppm)
2		2719	6.25	8.16	23.41	54.02	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	82.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7491				57.93	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7492	7.49	5.99	20.03	18.34	DERIVA	2.99 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Leonardo Jorge Hueso Ingeniero Industrial Mat. 11.070 / A Diaz, Pablo D.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

COPIA FIEL
TRANSTECMEC

Certificado: T-756115