Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6Nu0csNUR

Serie U

CERTIFICADO Nº 0065465

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** GONZALEZ JOSE JOAQUIN
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 20291705228
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** DOELLO JURADO Nº 531
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** GUALEGUAYCHÚ
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 2820
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 1
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** CER553
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B225257
11 **AÑO / ANO:** 1998
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** O4

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 31/10/2023
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 31/10/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 30/04/2024
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:** 4197SP(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
FIRMA RESP. TÉCNICO Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
ASSINATURA RESP. TÉCNICO Ruta 14 Km 55 - Gchú.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 4.30 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** RANDON
24 **MODELO/ MODELO:** SR-CS-MT-03-30
25 **NUMERO/ NUMERO:** 9ADK1353WWM137008
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 28500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CMG CI CTE CF
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2787431
Nro. de ICM: 169566
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo**

ORIGINAL

CEROCEROSEISCINCOCUATROSEISCINCO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 4197SP(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: U-065465

Scanned with CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIRREMOLQUE C/CAJA ABIERTA/PORTACONTENEDOR B.V.
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA /ACLARACION

Scanned with CamScanner



Ministerio de Transpo
Presidencia de la

REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

e Inspección Nº: 1

CARGA Sí		AR (---------)
CRT 040-006		006-01040245
IDENTIFICACION DEL VEHI		
TITULAR: GONZALEZ JO		AÑO 1998
MARCA		NÚMERO
CHASIS RANDON		53WWM137008
MOTOR -		
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

OCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
ES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3528	9.98	9.01	9.72	54.87	CO(%)	HC(ppm)
2	2359	6.51	5.95	8.6	53.84	NOX	
3	2243	5.61	4.26	24.06	44.86	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8130				51.81	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (BUJES DE TENSORES CON JUEGO LEVE EN 3º EJE AMBOS LADOS)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (MASA CON JUEGO LEVE EN 3º EJE LADO IZQUIERDO)

1806(L) Sistema de Enganche - Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (PERNO REY EN SU TOLERANCIA MAXIMA ADMISIBLE DE DESGASTE)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 4197SP(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.I.E.E.I. Nº 41975P Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: U-065465

Scanned with CamScanner