Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5cfLYIzS75

Serie U

CERTIFICADO Nº 0003776

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF.** CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA** **JMT038**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A311572
11 **AÑO / ANO:** 2011
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEICULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 28/10/2023
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO** 28/10/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **28/02/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. CARLOS ENRIQUE AYALA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 9172(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 9.20 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI MERCEDES BENZ
23 **MARCA /** MARCA: L-1318
24 **MODELO/** MODELO: 9BM694000BB731803
25 **NUMERO/** NUMERO: 2
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 1S-1D
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): -
28 **TARA /** TARA (*): 11500
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL:
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR 904976UO893002
32 **NUMERO /** NUMERO (*): GAS OIL
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CAMIÓN RÍGIDO
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: TCA (CAJA ABIERTA)
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 00131130

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 2782392
Nro. de ICM: 2249
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCEROTRESSIETESIETESEIS



5cfLYlzS75

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106804710703

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRANSPORTE CARGAS PELIGROSAS
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 28/10/2023	HORA HI: 09:48 / HF: 10:17	Nro. **118-01096475**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **JMT038**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L-1318	9BM694000BB731803
MOTOR	MERCEDES BENZ	L-1318	904976UO893002
TACOGRAFO	CONTINENTAL		00131130
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2808
2	3666
3	
4	
TOTAL	6474
FRENO ESTAC. 1	6474

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
9.2	8.1	11.96	62.8
10.6	11.7	9.4	62.01
			62.35
4.1	11.9	65.55	25.19

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 1.87
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	79.5 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-8.2 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	AYALA, CARLOS	Ing. AYALA, CARLOS ENRIQUE Mat. Nº: 9172(COPIME)

Certificado: U-003776