Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
7WztUlBhSK

Serie T

CERTIFICADO Nº 0641091

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

07 TITULAR/ PROPIETARIO:	ABUT TRANSPORTES S.A.
08 RUT / DUT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710706626
09 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SANTIAGO MASSA 1305
10 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CENTENO
11 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2148
12 TELEFONO/ TELEFONE:	3401410612 3624544648
13 E-MAIL/ E-MAIL(*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
14 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
04 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**NBN584**
05 REGISTRO / RENAVAM:	A737863
06 AÑO / ANO:	2013
07 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
16 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	09/05/2023
17 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	09/05/2023
18 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**09/05/2024**
19 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ISVA S.R.L.
20 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-054
21 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
22 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

23 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
24 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
25 LARGO / COMPRIMENTO:	6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

31 MARCA / MARCA:	SCANIA
34 MODELO/ MODELO:	G310A4X2
32 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200++D3834667+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
33 CMT / GMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

37 NUMERO / NUMERO (*):	8220427
39 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
38 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
41 TIPO/ TIPO:	-
40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

42 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CPG CF CMG CP
43 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
44 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

45 MARCA/ MARCA (*):	VDO
46 NUMERO/ NÚMERO (*):	08958223

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2350389
Nro. de ICM: 215663
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISCUATROUNOCERONUEVEUNO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (GUARDABARROS 2ºDO EJE ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas [illegible] Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS TRASERAS CEBRADAS





7WztUIBhSK

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 500904312296

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 3º)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/PLATO DE ENGANCHE C/CABINA DORM
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACIÓN

090801(L) Carro
guardabarros y/o disp.
010302(L) Letreros e Indicadores
activas > Estado deficiente y/o

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 09/05/2023	HORA HI: 16:36 / HF: 17:27	Nro. **054-01094148**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **NBN584**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G310A4X2	+9BSG4X200++D3834667
MOTOR	SCANIA	DC11	8220427
TACOGRAFO LIMITADOR	VDO No		08958223
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0,50
1		4012	11.2	8.48	24.29	50.0	CO(%)	HC(ppm)
2		4188	10.2	9.96	2.35	49.07	NOX	
3								
4							RUIDO	
							EXT. ESCAPE	90.0 dBA
TOTAL		8200				49.53	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	2	8200	7.18	6.88	4.18	17.48	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
							DERIVA	-1.33 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (TULIPA TRASERA IZQ ESTADO FISURADA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (GUARDABARROS 2ºDO EJE ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS TRASERAS CEBRADAS RETIRAR)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: T-641091