


CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
2841454	22/11/2023 10:16


A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
DOQ028	8ATA2APHOXX041329		
33a Marca	4 Modelo	5 Año	
IVECO	200E41H	2000	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	4	700.00 l	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
2.80 m	2.60 m	7.80 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
7.70 m	3.90 m	5.40 m

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	4.50 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m	1.90 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4370 kg	3760 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
TECNAC SA N° Taller: 5	Nombre: Juan Manuel Gobbato Matrícula: 8442	

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5JbWYhCH9

Serie U

CERTIFICADO N° 0056706

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

11 TITULAR/ PROPIETARIO:	CARDENAS JUAN OSCAR MANUEL
12 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20140025950
13 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ANGEL FURLOTTI N 157
14 CIUDAD/ MUNICIPIO:	MAIPÚ
15 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5513
16 TELEFONO/ TELEFONE:	261
17 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
18 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
19 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	DOQ028
20 REGISTRO / RENAVAM:	A413438
21 AÑO / ANO:	2000
22 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
23 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	22/11/2023
24 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	22/11/2023
25 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	22/05/2024
26 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNAC S.A.
27 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-005
28 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN MANUEL GOBBATO
29 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	8442 CAT"A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

31 ALTURA / ALTURA:	2.80 m.
32 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
33 LARGO / COMPRIMENTO:	7.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	IVECO
24 MODELO/ MODELO:	200E41H
25 NUMERO/ NUMERO:	8ATA2APHOXX041329
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	FIAT821042KA875561603
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2841454
Nro. de ICM: 124099
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

JUAN MANUEL GOBBATO
Ingeniero Mecánico
Mat. N° 8442 - Cat. "A"

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCOSEISSIETECEROSEIS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. GOBBATO, JUAN MANUEL Mat. Nº: 8442 CAT"A"(MENDOZA) JUAN MANUEL GOBBATO Ingeniero Mecánico Mat. N° 8442 - Cat. "A"

Certificado: U-056706

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-005	FECHA 22/11/2023	HORA HI: 09:47 / HF: 10:18	Nro. **005-01058330**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CARDENAS JUAN OSCAR MANUEL — DOMINIO **DOQ028** — AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	200E41H	8ATA2APHOXX041329
MOTOR	IVECO	8210.42 K	FIAT821042KA875561603
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.10
1		4370	10.26	9.87	3.8	46.96	CO(%)	HC(ppm)
2		3760	9.64	8.27	14.21	48.56	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	75.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8130				47.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8130	7.0	8.25	15.15	19.12	DERIVA	1.45 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (TRASERAS DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. GOBBATO, JUAN MANUEL Mat. Nº: 8442 CAT"A"(MENDOZA)

JUAN MANUEL GOBBATO
Ingeniero Mecánico
Mat. N° 8442 - Cat. "A"

Certificado: U-056706

Escaneado con CamScanner