Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4HNQ07WU

Serie T

CERTIFICADO Nº 0137045

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: LONGHI HERMANOS S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30709952583
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CHACABUCO Nº 1134
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: RECONQUISTA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3560
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03482 420506
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: MFZ296
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A45959
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: 04
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: ~~12/12/2022~~ 12/12/2022
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: **12/12/2023**
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** BIANCHI MARCELO RUBEN
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 110-037
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JAVIER PABLO SARTOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 1-0871(C.I.E. - SANTA FE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 9.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: TORRESI
24 **MODELO/** MODELO: A.P.S.F. 3
25 **NUMERO/** NUMERO: 8C9AE935DCAC1A032
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: ACOPLADO
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: TCA (CAJA ABIERTA)
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):


OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÕES:
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento não obrigatório

ORIGINAL

CEROUNOTRESSIETECEROCUATROCINCO

MERCOSUR



4HNQ07WUDI

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 100704274601

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION