PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

100-077	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 13/11/2023	HORA HI: 15:26 / HF: 15:59	Nro. 077-01101699

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.

MARCA		DOMINIO OIL284	AÑO 2014
CHASIS RANDON	MODELO	NÚMERO	
MOTOR -	SR CG 02+01 13.5 MTS	8B8GSRA3FCM004401	
TACOGRAFO	-	-	
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCA (CAJA ABIERTA)	-	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

EXPTE. VTP -

PLANO VTP No. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	5083
2	2215
3	2766
4	
TOTAL	10064
FRENO ESTAC.	

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
12.4	13.5	8.15	51.94
5.81	6.02	3.49	54.44
7.07	6.46	8.63	49.86
			51.92

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RA
DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modific y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respor técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020104(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Deterioro, y/o envejecimiento (pulmones de suspensión) (MAL ESTADO DE VEJIGAS (DETERIORADAS) PULMÓN DE SUSPENSIÓN)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (MAL ESTADO DE CHAPAS PATENTES)

LTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: T-959753



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504804972171

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5hUgnYEYd

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97 X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: ECOTRANS S.A. (*)
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 30710038992
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2900
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): 0336154635453
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: BUENOS AIRES
10 REGISTRO / RENAVAM: **OIL284**
11 AÑO / ANO: 109101841679
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 2014
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 13/11/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2023
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: **13/11/2024**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION:
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-077
18 RESPONSABLE TECNICO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 53917 (C.P.B.A.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.78 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA:
24 MODELO/ MODELO: RANDON
25 NUMERO/ NÚMERO: SR CG 02+01 13.5 MTS
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 8S8GSRA3FCM004401
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3
28 TARA / TARA (*): 1D-2D
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): 28500
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CP CMG CF CI
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: SEMIRREMOLQUE


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): TCA (CAJA ABIERTA)
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 2821813
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL



CERONUEVECINCONUEVEOCHOCINCOTRES