ESTACIÓN N. 001 ITV Chateau
Av. Cárcano 182 - B Chateau - Córdoba
Turnos: www.itvcordoba.com.ar
CUIT: 30-71456552-0 - Iva Responsable Inscripto

OPUS INSPECTION

itv

INFORME DE INSPECCION TECNICA OBLIGATORIA - ITV 1186599

Datos del vehículo:

Patente:	JRS918 **Chasis:** 9BD25521AB8893313
Marca:	FIAT
Modelo:	FIORINO
Categoría:	Vehículo Liviano Carga (<= 3500 Kg)
Destino:	Particular - Transporte de cargas
Año:	2011
Combustible:	NAFTA / GNC
Licencia Servicio:	
N. Motor:	178E80119649881

Datos de Inspección:

OBLEA Nº:	D 1186599
Fecha:	2023.25.09 10:52
Línea:	Linea de inspeccion 6
Inspector:	1091

Datos del Cliente:

Nombre:	BBG INVESTMENTS SAS
Domicilio:	MIGUEL LILLO 1633 PISO 23
Cód. P.:	5000
DNI:	**CUIT** 30716785935

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION

Código	Descripción	Defecto
090706	ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO: LUNETAS: Posee polarizados en la luneta y/o en vidrios laterales	Leve
091003	ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO: ESPEJOS: Se encuentran rotos, rajados o con pérdida del revestimiento especular	Leve
091100	ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO: PÉRDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO	Leve

GDB Este formulario contiene medidas de seguridad

Certificado con validez nacional para vehículos de uso particular según Art. 34, Inc. 9 del Anexo I del decreto 779/95, Ley. Nac. 24.449
Esta Insp. Técnica es válida por Art. 2 Inc. G Especif. Técnicas de la Ord. 8964 22/07/93. Adherido a la Ley Nac. 24.449 por Ord. 9692
Observaciones adicionales

DEFECTOS

Defecto Leve: Deficiencia que no afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo ni directamente a sus condiciones de seguridad, no implicando, por ello, revisión para la verificación de que la reparación ha sido efectuada. Puede circular dentro del plazo de validez señalado.

Defecto Grave: Deficiencia que afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo o directamente a sus condiciones de seguridad, o que opone la duda su identificación debiendo presentarse en el centro de inspección para la verificación de las reparaciones efectuadas o para el esclarecimiento de las dudas respectivas a la identificación.

Defecto Muy Grave:
No apto para circular: Deficiencia muy grave o alteraciones no autorizadas en las características básicas del vehículo quedando restringida su circulación o permitiendo su traslado solo hasta el local de reparación, debiendo la misma ser confirmada en inspección posterior.

Kilometraje: 261687 km

Fecha Proxima Inspeccion
VALIDO HASTA:
07/01/2024

NICOLÁS A. MOLINA
INGENIERO MECÁNICO
OPUS INSPECTION S.A.

FIRMA _____

Escaneado con CamScanner