# Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5d41wM7cn

Serie T

## CERTIFICADO Nº 0469540

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: VENIER MONICA VALERIA
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 27272110218
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: MZ 40 LOTE 2 S/N. BARRIO MALVINAS
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: YERBA BUENA - MARCOS PAZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 4107
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 03812020672
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: TUCUMÁN
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AB520LV**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A623022
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 28/04/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 28/04/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **28/04/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: PLANTA DE VERIFICACIÓN AUTOPISTA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 120-058
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**:
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: ING. BENJAMIN DOMINGO MASAGUER
18 **RESPONSABLE TECNICO**:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 27867(COPIT)
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.00 m.

**CHASIS BASTIDOR**/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 17.280 LR
25 **NUMERO**/ NUMERO: 953658248JR802377
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

**MOTOR** / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 2094711A504704
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS** / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA**/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CPG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD**/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09662589

**OBSERVACIONES**/ OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM Alta Nº: 2323108
Nro. de ICM: 118219
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

(*) Dados não obrigatórios / Datos no obligatorios

ORIGINAL

CEROCUATROSEISNUEVECINCOCUATROCERO







5d41wM7cnR

| **Antecedentes de la Actividad** | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 103904299987 |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | Tractor con caja abierta |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 120-058 | FECHA 28/04/2023 | HORA HI: 12:23 / HF: 12:46 | Nro. **058-01061004** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: VENIER MONICA VALERIA — DOMINIO **AB520LV** — AÑO 2017

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLKSWAGEN | 17.280 LR | 953658248JR802377 |
| MOTOR | VOLKSWAGEN | 17.280 LR | 2094711A504704 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 09662589 |
| LIMITADOR | Sí | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| CARROCERIA | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |
| | - | | |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA PRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 1.49 |
| 1 | 4041 | 10.9 | 9.12 | 16.33 | 50.5 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 4020 | 8.98 | 10.0 | 10.2 | 48.13 | NOX | |
| 3 | | | | | | **RUIDO** | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 88.0 dBA |
| | | | | | 49.32 | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 8061 | | | | | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. 2 | 8061 | 8.3 | 6.77 | 18.43 | 19.06 | DERIVA | -1.77 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Acuña, Daniel Eduardo | Ing. Masaguer Aybar, Benjamin Domingo<br>Mat. Nº: 27867(COPIT) |



**Certificado: T-469540**

# CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO


Ministerio de Transporte Argentina

## Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 2323108 | 28/04/2023 12:46 |








## A. Datos de la Unidad

| 1 | Dominio | 2 | Número de Chasis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB520LV | | 953658248JR802377 | | | |
| **33a** | **Marca** | **4** | **Modelo** | **5** | **Año** |
| VOLKSWAGEN | | 17.280 LR | | 2017 | |

## B. Características de Modelo

| 6 | Categoría | 7 | Tipo de Vehículo | 8 | Tipo de Cabina | 9 | Tipo de Tren | 10 | Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | | Camión Tractor | | Dormitorio | | 1s1d | | 4x2 | |
| **11** | **Cantidad de Asientos** | **12a** | **Tanques de Combustible** | **12b** | **Capacidad Total de Combustible** | **13** | **Tipo de Vinculación** | **14** | **Tipo de Super Estructura** |
| 2 | | 2 | | 560.00 l | | Gancho | | Caja Abierta | |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 | Altura | 16 | Ancho | 17 | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 m | | 2.60 m | | 8.00 m | |
| **18** | **Longitud de Articulación** | **19** | **Centro de Carga** | **20** | **Longitud de la Super Estructura** |
| 8.00 m | | 3.70 m | | 5.75 m | |

| 21 | Distancia entre Ejes | | | | | | | 22 | Ancho del Eje Trasero | 23 | Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/2° | 4.40 m | 2°/3° | N/C | 3°/4° | N/C | 4°/5° | N/C | | 2.44 m | | 2.20 m |

| 24a | Peso 1er eje | 24b | Peso 2do eje | 24c | Peso 3er eje | 24d | Peso 4to eje | 24e | Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 kg | | 4020 kg | | N/C | | N/C | | N/C | |

| 25 | Datos Complementarios |
|---|---|
| | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| PLANTA DE VERIFICACION AUTOPISTA SRL<br>N° Taller: 58 | Nombre: Benjamin Domingo Masaguer Aybar<br>Matrícula: 27867 | |

Ministerio de Transporte Argentina

# Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5d41wM7cn

Serie T

## CERTIFICADO Nº 0469540

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: VENIER MONICA VALERIA
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 27272110218
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: MZ 40 LOTE 2 S/N. BARRIO MALVINAS
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: YERBA BUENA - MARCOS PAZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 4107
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 03812020672
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: TUCUMÁN
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AB520LV**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A623022
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 28/04/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 28/04/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **28/04/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: PLANTA DE VERIFICACIÓN AUTOPISTA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 120-058
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**:
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: ING. BENJAMIN DOMINGO MASAGUER
18 **RESPONSABLE TECNICO**:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 27867(COPIT)
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.00 m.

**CHASIS BASTIDOR**/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 17.280 LR
25 **NUMERO**/ NUMERO: 953658248JR802377
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

**MOTOR** / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 2094711A504704
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS** / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA**/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CPG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD**/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09662589

**OBSERVACIONES**/ OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM Alta Nº: 2323108
Nro. de ICM: 118219
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

(*) Dados não obrigatórios / Datos no obligatorios

ORIGINAL

CEROCUATROSEISNUEVECINCOCUATROCERO







5d41wM7cnR

| **Antecedentes de la Actividad** | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 103904299987 |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | Tractor con caja abierta |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 120-058 | FECHA 28/04/2023 | HORA HI: 12:23 / HF: 12:46 | Nro. **058-01061004** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: VENIER MONICA VALERIA — DOMINIO **AB520LV** — AÑO 2017

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLKSWAGEN | 17.280 LR | 953658248JR802377 |
| MOTOR | VOLKSWAGEN | 17.280 LR | 2094711A504704 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 09662589 |
| LIMITADOR | Sí | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| CARROCERIA | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |
| | - | | |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA PRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 1.49 |
| 1 | 4041 | 10.9 | 9.12 | 16.33 | 50.5 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 4020 | 8.98 | 10.0 | 10.2 | 48.13 | NOX | |
| 3 | | | | | | **RUIDO** | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 88.0 dBA |
| | | | | | 49.32 | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 8061 | | | | | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. 2 | 8061 | 8.3 | 6.77 | 18.43 | 19.06 | DERIVA | -1.77 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Acuña, Daniel Eduardo | Ing. Masaguer Aybar, Benjamin Domingo<br>Mat. Nº: 27867(COPIT) |



**Certificado: T-469540**

# CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO


Ministerio de Transporte Argentina

## Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 2323108 | 28/04/2023 12:46 |








## A. Datos de la Unidad

| 1 | Dominio | 2 | Número de Chasis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB520LV | | 953658248JR802377 | | | |
| **33a** | **Marca** | **4** | **Modelo** | **5** | **Año** |
| VOLKSWAGEN | | 17.280 LR | | 2017 | |

## B. Características de Modelo

| 6 | Categoría | 7 | Tipo de Vehículo | 8 | Tipo de Cabina | 9 | Tipo de Tren | 10 | Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | | Camión Tractor | | Dormitorio | | 1s1d | | 4x2 | |
| **11** | **Cantidad de Asientos** | **12a** | **Tanques de Combustible** | **12b** | **Capacidad Total de Combustible** | **13** | **Tipo de Vinculación** | **14** | **Tipo de Super Estructura** |
| 2 | | 2 | | 560.00 l | | Gancho | | Caja Abierta | |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 | Altura | 16 | Ancho | 17 | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 m | | 2.60 m | | 8.00 m | |
| **18** | **Longitud de Articulación** | **19** | **Centro de Carga** | **20** | **Longitud de la Super Estructura** |
| 8.00 m | | 3.70 m | | 5.75 m | |

| 21 | Distancia entre Ejes | | | | | | | 22 | Ancho del Eje Trasero | 23 | Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/2° | 4.40 m | 2°/3° | N/C | 3°/4° | N/C | 4°/5° | N/C | | 2.44 m | | 2.20 m |

| 24a | Peso 1er eje | 24b | Peso 2do eje | 24c | Peso 3er eje | 24d | Peso 4to eje | 24e | Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 kg | | 4020 kg | | N/C | | N/C | | N/C | |

| 25 | Datos Complementarios |
|---|---|
| | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| PLANTA DE VERIFICACION AUTOPISTA SRL<br>N° Taller: 58 | Nombre: Benjamin Domingo Masaguer Aybar<br>Matrícula: 27867 | |

Ministerio de Transporte Argentina