Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELE
AUTENTICAÇÃO ELE
nAz

Serie U

CERTIFICADO Nº 0053400

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

rtifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias
ablecidas en la Resolución GMC 75/97
rtifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias
abelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETARIO:	CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20425070933
OMICILIO/ ENDEREÇO:	Bº JUVENTUD SANCARLINA M.1 C.12
IUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
ODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
ELEFONO/ TELEFONE:	1
MAIL/ E-MAIL(*):	-
EPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
TRICULA / DOMINIO / PLACA:	CYQ386
GISTRO / RENAVAM:	A959382
O / ANO:	1999
TEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
HA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	07/11/2023
HA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	07/11/2023
HA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	07/05/2024
RO DE REVISION TECNICA:	TECNAC S.A.
DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
GO CENTRO DE REVISION:	080-005
GO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
ONSABLE TECNICO:	ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
ONSÁVEL TÉCNICO:	
REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	A10986(COPIG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕE

30 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	T 114 GA 4X2 NZ 3
25 NUMERO/ NUMERO:	X3512742
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	3132296
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	C
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / P

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇA	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇ	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE	

PARA VEHICULOS DE CARGA/

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEIC	
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	-

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕ

Ficha RCM AITA Nº: 2806
Nro. de ICM: 117289
CAPACIDAD TOTAL DE C

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electronico
Mat. Nº 10986 - Cat

o no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

CEROCEROCINCOTRESCUATROCEROCERO

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
1ckpZZQ2q

Serie S

CERTIFICADO Nº 0671490

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR - CITV

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍ
ALTURA / ALTURA: 4,10 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 7.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO/ MODELO: T 114 GA 4X2 NZ 330
X3512742



nAztwhskBC

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204822337

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRT	TRACTOR CON PLATO
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

HA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABI FIRMA / ACLARA

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)	
CRT 080-005	FECHA 07/11/2023	HORA HI: 15:46 / HF: 16:08	Nro.	005-010580

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL		DOMINIO CYQ386	AÑO 199
MARCA	MODELO	NUMERO	
CHASIS SCANIA	T 114 GA 4X2 NZ 330	X3512742	
MOTOR SCANIA	DSC11 07	3132296	
TACOGRAFO			
LIMITADOR		-	
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	PLANO VTP No. -	
-	EXPTE. VTP -		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASI
ES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH
1	4680	12.4	10.5	15.32	49.88	CO(%)
2	2660	5.56	6.59	15.63	46.56	NOX
3						R
4						EXT. ESCAPE
						INT. PASAJE
TAL	7340				48.68	INT. CABINA
NO AC. 2	7340	5.78	6.89	16.11	17.6	DERIVA

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un tall
reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realiza
nico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado
O (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

0401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > E
ección – Rótulas con juego (BARRA LARGA)

030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FI
RABRISAS)

10202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo
ima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad má
TERIORADO)

10302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas
orreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS)

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Escaneado con CamScanner