Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2wAZvSy0R

Serie T

CERTIFICADO Nº 0847519

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTCX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** BANCO PATAGONIA S.A (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 33710745949
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** MAIPU 267 P13
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 1001
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 47271182 1136866612
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AE105KC**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B147693
11 **AÑO / ANO:** 2020
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** N1
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 18/08/2023
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 18/08/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **18/08/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** LA VERIFICADORA DEL NORTE S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 130-095
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JULIÁN E. GÓMEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 012279(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 1.80 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 1.76 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 4.39 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** RENAULT
24 **MODELO/ MODELO:** KANGOO II EXPRESS CONFORT 1.6 SCE
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8A18SRD04LL342740
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1S
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 1925
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** H4MH737Q020843
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** NAFTA
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):**

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** FURGÓN
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TC CE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: KERNIUM S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 2601758
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 50.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOCUATROSIETECINCOUNONUEVE

RTO





2wAZvSy0R5

Antecedentes de la Actividad	203804592216
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 4

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 18/08/2023	HORA HI: 08:16 / HF: 08:49	Nro. **095-01248181**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BANCO PATAGONIA S.A	DOMINIO **AE105KC**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RENAULT	KANGOO II EXPRESS	8A18SRD04LL342740
MOTOR	RENAULT	KANGOO II EXPRESS	H4MH737Q020843
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	800	1.99	1.73	13.07	47.4
2	871	2.26	2.4	5.83	54.54
3					
4					
TOTAL	1671				51.12
FRENO ESTAC. 2	1671	1.98	1.81	8.59	23.12

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%) 0.01	HC(ppm) 2
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	79.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.57 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (mal estado debandas delanteras y laterales//cantidad)

110102(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Defectos en estado, ubicación y/o sujeción

11020101(L) Elementos de Emergencia > Balizas Prtátiles > Balizas Triangulares (Retrorreflectantes) > Faltantes, mal estado, inadecuadas

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Santa Cruz, Leonardo	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Certificado: T-847519