


Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

**INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022978260 R** **OBLEA N° 241448156**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | MIGUEL AZCONA | | | Titular | MIGUEL AZCONA |
| Documento | DNI 26367057 | | | Documento | DNI 26367057 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GPR130 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904-965-U0-39555 |
| Modelo | BM0390 | Año | 2007 | Chasis Nº | 8AB3900548A132302 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/03/24 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 03.09.002 | DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA | | |
| 03.09.002 | DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA | | |

| Tiempos: | H.INGR.: 12:01:18 | H.EGR.: 12:03:43 | TTL.: 00:13:08 | TTE.: 00:02:25 |
|---|---|---|---|---|

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO | Fecha 12/09/2023 |
|---|---|---|

Impreso: 12/09/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

#ID:2

Página 1

INAL