Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6SFTrpnVN0

Serie T

CERTIFICADO Nº 0701503

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	LOGISTICA Y DISTRIBUCION DON
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30517424303
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PIEDRABUENA 5400
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	MALVINAS ARGENTINAS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1615
06 TELEFONO/ TELEFONE:	02374626302
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AB355YY**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A885816
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	12/04/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	12/04/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**12/04/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	COLTEC CIUDADELA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-088
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. SANTIAGO MORÓN ALSINA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I013250/CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.90 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO:	17.280 LR
25 NUMERO/ NUMERO:	953658243HR704741
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	23000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	2094511A234511
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

36 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: SCANIA ARGENTINA SAU
Ficha RCM AITA Nº: 2281287
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0
ICM 239555

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETECEROUNOCINCOCEROTRES

FISURAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Morón Alsina, Santiago	Ing. Morón Alsina, Santiago Mat. Nº: I013250(Consejo Profesional de

Certificado: T-701503



6SFTrpnVN0

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 204104343768

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-088	FECHA 12/04/2023	HORA HI: 15:10 / HF: 15:32	Nro. **088-01080993**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LOGISTICA Y DISTRIBUCION DON OSVALDO S.R.L.	DOMINIO **AB355YY**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17.280 LR	953658243HR704741
MOTOR	MAN	MAN	2094511A234511
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3110	9.71	9.1	6.28	61.65
2	3440	11.77	9.75	17.16	63.77
3	920	2.68	2.74	2.19	60.05
4					
TOTAL	7470				62.43
FRENO ESTAC. 3	7470	10.23	8.45	17.4	25.49

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 1.30		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	90.2 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	1.0	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICO 2DO EJE IZQUIERDO EXTERNO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO PATENTE TRASERA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Morón Alsina, Santiago	Ing. Morón Alsina, Santiago Mat. Nº: I013250(Consejo Profesional de

Certificado: T-701503