Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

4N94LkcLqv

SERIE: T
CERTIFICADO Nº: 154114

VTP: ☐ VTC: ☒

Titular: EXPRESO QUIROGUITA S.A
CUIT: CUIT 30716761645
Domicilio: BOLIVAR 566
Ciudad: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Código Postal: 1094
Teléfono: 0
E-mail: -
Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dominio: **HDS364**
Registro/Renavan: B200440
Año: 2008
Categoría Vehículo: O4

Fecha de Inspección: 14/12/2022
Fecha de Emisión: 14/12/2022
Fecha de Vencimiento: **14/12/2023**
CRT: REVICAR S.A.

Código CRT: 010-106

Responsable Técnico: ING. EDUARDO TESTA

Nº de Registro: 12041(COPIME)

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO
Altura: 2.50 m.
Ancho: 2.60 m.
Largo: 15.60 m.

CHASIS BASTIDOR
Marca: T.M.
Modelo: TM155D
Número: 8D9S4Y32N71RLF070
Cantidad de Ejes: 3
Tipo de Tren: 1D-2D
Tara: -
Peso Bruto Total: 28500
Capacidad: -
CMT: -

MOTOR
Número: -
Combustible: -
Potencia: -

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS
Marca Carrocería: -
Clase de Servicio: -
Tipo: -
Cantidad de Asientos: -

PARA VEHÍCULOS DE CARGA
Clase de Carga: CMG CTE CI CF
Tipo de Vehículo: SEMIRREMOLQUE
Tipo de Caja: TCA (CAJA ABIERTA)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD
Marca: -
Número: -

OBSERVACIONES
Ficha RCM AITA Nº: 2000689
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-106	FECHA 14/12/2022	HORA HI: 11:52 / HF: 12:19	Nro. **106-01132067**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: EXPRESO QUIROGUITA S.A	DOMINIO **HDS364**	AÑO 2008

	MARCA	**MODELO**	**NÚMERO**
CHASIS	T.M.	TM155D	8D9S4Y32N71RLF070
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		**CONTROL DE FRENOS**			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3200	9.1	8.78	3.52	56.96
2	2980	5.91	7.59	22.13	46.18
3	1930	7.1	6.85	3.52	73.68
4					
TOTAL	8110				56.98
FRENO ESTAC. 3	8110	6.89	6.19	10.16	16.44

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (2 TULIPAS ROTAS)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (DETALLES DE CHAPA Y PINTURA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (CEBRADAS CON DESGASTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Malka, Sergio	Ing. Testa, Eduardo Mat. Nº: 12041(COPIME)

Certificado: T-154114


HDS364 106-02
80
DS 364
HDS 36
14/12/2022 12:11