


MS U-0054806

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3WGvxhA6l

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 10 TITULAR/ PROPIETARIO: | CARMONA LUCAS CEFERINO |
| 11 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20291897208 |
| 12 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | Bº HUAYQUERIAS M C CASA 4 |
| 13 CIUDAD/ MUNICIPIO: | EUGENIO BUSTOS |
| 14 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5569 |
| 15 TELEFONO/ TELEFONE: | 26221142837 |
| 16 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 17 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 18 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | COU033 |
| 19 REGISTRO / RENAVAM: | A711918 |
| 20 AÑO / ANO: | 1999 |
| 21 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 22 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 15/12/2023 |
| 23 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 15/12/2023 |
| 24 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 15/06/2024 |
| 25 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | INSTECMEC S.A. |
| 27 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-055 |
| 28 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. ALDO EDUARDO LUCERO |
| 29 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 7062 CAT "A"(MENDOZA) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**

| | |
|---|---|
| 01 ALTURA / ALTURA: | 3,40 m. |
| 02 ANCHO / LARGURA: | 2,60 m. |
| 03 LARGO / COMPRIMENTO: | 13,50 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 04 MARCA / MARCA: | MALDONADO |
| 05 MODELO/ MODELO: | SR-CA |
| 06 NUMERO/ NÚMERO: | 5111 |
| 07 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 08 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 09 TARA / TARA (*): | - |
| 10 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 GMT / GMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CI CF CP CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | CA-PC (CAJA ABIERTA - PLATAFORMA CARRETA) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

Ficha RCM AITA Nº: 2898456
Nro. de ICM: 225804
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA 1.4M

ORIGINAL

CEROCEROCINCOCUATROOCHOCEROSEIS

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA DEL RESP. TECNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Obredor, Juan Carlos | Ing. Lucero, Aldo Eduardo<br>Mat. Nº: 7062 CAT "A"(MENDOZA) |