Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5ruxXXgc1G

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0075620

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LAUMANN LOGISTICA Y SERVICIOS S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30714721808
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CESAR CITO 483
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLA MARÍA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5900
06 TELEFONO/ TELEFONE:	353155002435
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**JWK936**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A715912
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	12/12/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	12/12/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**12/12/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MONTE DE ROBLES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-120
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FRANCISCO PEREYRA
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	5547(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.90 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO:	19320 E
25 NUMERO/ NUMERO:	9535J8276BR134856
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	36268572
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2890409
Nro. de ICM: 73005
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 755.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROSIETECINCOSEISDOSCERO

DEFICIENTE)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ICM Nº: 73005)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Calveyra, Norberto	Ing. PEREYRA, FRANCISCO Mat. Nº: 5547(CIEC)

Certificado: U-075620





5ruxXXgc1G

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103004833400

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ PLATO DE ENGANCHE CABINA DORM.
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-120	FECHA 12/12/2023	HORA HI: 12:29 / HF: 13:30	Nro. **120-01102414**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LAUMANN LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L	DOMINIO **JWK936**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19320 E	9535J8276BR134856
MOTOR	CUMMINS	ISC	36268572
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4636	9.8	11.51	14.86	46.86
2	2086	4.41	5.52	20.11	48.53
3					
4					
TOTAL	6722				47.37
FRENO ESTAC. 2	6722	6.68	6.78	1.47	20.41

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.24
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	93.8 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.23 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ESTADO DEFICIENTE)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ICM Nº: 73005)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Calveyra, Norberto	Ing. PEREYRA, FRANCISCO Mat. Nº: 5547(CIEC)

Certificado: U-075620