

MS V-0245576

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
9oomYlfdcr

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 10 ALTURA / ALTURA: 1.40 m.
- 11 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 12 LARGO / COMPRIMENTO: 8.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 13 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
- 14 MODELO/ MODELO: 20-25
- 15 NUMERO/ NUMERO: 8326
- 16 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 17 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 18 TARA / TARA (*): -
- 19 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 20 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 21 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 23 NUMERO / NUMERO (*): -
- 25 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 24 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 28 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- 29 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 27 TIPO/ TIPO: -
- 26 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 35 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
- 42 TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE: -
- 43 MARCA/ MARCA (*): -
- 44 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4290422
Nro. de ICM: 233931
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GONZALEZ CRISTIAN DANIEL
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20286783253
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: DR. SOLARI SUR CASA 117 Nº881.
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 0345154021613
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: TWZ087
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A632140
- 11 AÑO / ANO: 1994
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: 04

- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/07/2025
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 23/07/2025
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 23/01/2026
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
- RESPONSÁVEL TECNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCUATROCINCOCINCOSIETESEIS

funcionamiento

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO GENERAL DE BANDAS)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-245576