Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
23 00040001091204[illegible]	03908484	04/2024	04431176

TITULAR: NATALIA DEPIERRE

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: DNI 22606571

Planta A+ SANTA MARIA

Resultado: APTO

Fecha de inspección: 09/06/2023 08:40:42

DOMINIO	AÑO	MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº
JGU104	2010	NISSAN	TIIDA 1.8 6MT TEKNA	M1 LIVIANO < =9 ASIENTOS	3N1BC1CE8BK193493

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.10.004	ESTADO GENERAL - LUNETA Y CRIST. : VISIBILIDAD, A TRAVES DE CRISTALES DISMINUIDA. POLARIZADOS	
09.23.001	ESTADO GENERAL - PÉRDIDAS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 1 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 0,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 5,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 57,000 % (Mín. 40%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 14,000 % (Mín. 10%)
Diferencia suspensión eje 1 : 0,000 %
Suspension rueda derecha eje 2 : 72,800 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje 2 : 80,600 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 8,000 %
Suspension Rueda derecha eje delantero : 90,001 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 90,001 % (Mín. 30%)
HC ALTA : 3,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO ALTA : 0,10 % (Máx. 1,5 %)
HC BAJA : 10,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO BAJA : 0,08 % (Máx. 1,5 %)

TIEMPOS	HORA INGRESO: 08:40:42	HORA EGRESO: 08:46:46	TTL: 00:06:04	TTE: 00:05:03

OBSERVACIONES

ORIGINAL — IMPRESO: 09/06/2023 — PÁGINAS: 1 de 1

Escaneado con CamScanner

Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
23 00040001091204[illegible]	03908484	04/2024	04431176

TITULAR: NATALIA DEPIERRE

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: DNI 22606571

Planta A+ SANTA MARIA

Resultado: APTO

Fecha de inspección: 09/06/2023 08:40:42

DOMINIO	AÑO	MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº
JGU104	2010	NISSAN	TIIDA 1.8 6MT TEKNA	M1 LIVIANO < =9 ASIENTOS	3N1BC1CE8BK193493

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.10.004	ESTADO GENERAL - LUNETA Y CRIST. : VISIBILIDAD, A TRAVES DE CRISTALES DISMINUIDA. POLARIZADOS	
09.23.001	ESTADO GENERAL - PÉRDIDAS : PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION	

REGISTROS DE VERIFICACIONES

Alineación/Deriva Eje Delantero : 1 m/km (Máx. 18 m/km)
Freno Servicio: Diferencia frenado primer eje : 0,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Diferencia frenado segundo eje : 5,000 % (Máx. 35%)
Freno Servicio: Eficacia de frenado : 57,000 % (Mín. 40%)
Freno Auxiliar: Eficacia de frenado : 14,000 % (Mín. 10%)
Diferencia suspensión eje 1 : 0,000 %
Suspension rueda derecha eje 2 : 72,800 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje 2 : 80,600 % (Mín. 30%)
Diferencia suspensión eje 2 : 8,000 %
Suspension Rueda derecha eje delantero : 90,001 % (Mín. 30%)
Suspension rueda izquierda eje delantero : 90,001 % (Mín. 30%)
HC ALTA : 3,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO ALTA : 0,10 % (Máx. 1,5 %)
HC BAJA : 10,00 ppm (Máx. 300 ppm)
CO BAJA : 0,08 % (Máx. 1,5 %)

TIEMPOS	HORA INGRESO: 08:40:42	HORA EGRESO: 08:46:46	TTL: 00:06:04	TTE: 00:05:03

OBSERVACIONES

ORIGINAL — IMPRESO: 09/06/2023 — PÁGINAS: 1 de 1

Escaneado con CamScanner