

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2ZgukD4UO

Serie U

CERTIFICADO Nº 0355157

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/97.
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTE PANAREA SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30716047020
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	FORMOSA 837
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN ISIDRO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1609
06 TELEFONO/ TELEFONE:	4747 4765
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF184NE
10 REGISTRO / RENAVAM:	70764
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	M3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	25/01/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	25/01/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**25/07/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	CONTROL VEHICULAR S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-031
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN RADOSTA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IP00526(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.57 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	13.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	O 500 M
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM382185LB170124
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	926996U1301656
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	MURABITO
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	TU
37 TIPO/ TIPO:	PYM (PISO Y MEDIO)
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	49

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10160882

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

INTERNO: 22
Ficha RCM AITA Nº: 2985603
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0
SERVICIOS: TURISMO NACIONAL, OFERTA LIBRE - TURISMO URBANO/ACTIV. RECREATIVAS/DEPORTIVAS/CULTURALES

ORIGINAL

CEROTRESCINCOCINCOUNOCINCOSIETE

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Vargas, Iván Alexis	Ing. Radosta, Juan Mat. Nº: IP00526(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: U-355157

RTO

capturada en motorola one macro
Kung Fu Panda
25 de enero de 2024 08:55



2ZgukD4UOn

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 70764

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

capturada en motorola one macro
Kung Fu Panda
25 de enero de 2024 08:56