Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2uEiDHo7GA

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0351378

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÂO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÂO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:	MANLAR S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30715946641
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO:	CIUDAD DE LA PAZ Nº 169
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):	1001
06 **TELEFONO/** TELEFONE:	02474 674040
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**MDH576**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	B135404
11 **AÑO** / ANO:	2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	09/01/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	09/01/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**09/01/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	CONPLAT S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-061
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GONZALO MATIJACEVICH
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:	56218(CIPBA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	3.90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	SCANIA
24 **MODELO/** MODELO:	G380 A4X2
25 **NUMERO/** NUMERO:	+9BSG4X200++D3816062+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	15080
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	8201073
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO/** TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CTE CI CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):	CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):	08730361

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2947162
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

ORIGINAL

CEROTRESCINCOUNOTRESSIETEOCHO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Machado, Mariano F.	Ing. Matijacevich, Gonzalo Mat. Nº 56218(CIPBA)

Certificado: U-351378

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-061	FECHA 09/01/2024	HORA HI: 09:10 / HF: 09:29	Nro. **061-01056060**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MANLAR S.R.L.	DOMINIO **MDH576**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G380 A4X2	+9BSG4X200++D3816062
MOTOR	SCANIA	SCANIA	8201073
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08730361
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.04
1	5338	10.7	14.0	23.57	47.17	CO(%)	HC(ppm)
2	2231	6.37	5.09	20.09	52.36	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	94.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7569				48.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	7569	7.28	5.69	21.84	17.47	DERIVA	1.6 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Machado, Mariano F.	Ing. Matijacevich, Gonzalo Mat. Nº: 56218(CIPBA)

Certificado: U-351378